



施工時間 1.5 時間で

オイル交換以上、オーバーホール未満のリフレッシュ



施工例

MCS711 でピストンをクリーンアップ！

エンジンオイルが減る・・・パワーが無い・・・振動が有る・・・そんなエンジンをリフレッシュします！

ピストンにカーボンがこびりつくともピストンリングが固着してオイルが燃焼室に入ったり、圧縮が漏れてパワーが低下したり、ブローバイガスがたくさん出たり、圧縮や重量バランスが崩れて振動が出たりと悪い事ばかり！

プラグを外して強力な洗浄液 MCS711 を注入し、カーボンを溶かしましょう！

施工料金（MCS711、レシーブドオイル※1、フラッシングオイルを含みます / 税別）

JA11、JA22 ￥25,000-※1

JB23 ￥29,000-※1

JB64 ￥20,000-

JB43、JB31 ￥29,000-※1

JB74 ￥23,000-

他にエンジンオイル、オイルフィルターが必要です。
プラグも交換を推奨します。



※1：鉄製のオイルパンは強力な洗浄液 MCS711 がピストンリング隙間からオイルパンに流れ込み塗装を剥し、オイルラインを詰まらせる可能性が有りますので、保護する為にレシーブドオイルを使用します。



新品の洗浄液 MCS711



シリンダーから洗浄液を抜く



抜いた洗浄液は真っ黒に！



カーボンが溶けて剥がれていきます！